


Corner Flex Tape Easy skinne

Side: 1/1

08/2019



Corner Flex Tape Easy skinne

Formbar profil i flere vinkler til spartling af gipsplader. Profil i forstærket kunstfiber. Sikrer stærke og lige hjørner.

Corner Flex Tape Easy skinne			
Egenskab		Værdi	Enhed
Grundform	Perforeret PVC skinne		
Bredde		60	mm
Profil længde		30	m
Pakningsenhed		12	stk

Brugsanvisning

1. Skær Corner Flex til den ønskede længde.
2. Fold sammen ved hjælp af midterfolden med print. Ved indvendige hjørner skal printsiden være udad. Ved udvendige hjørner skal printsiden være ind mod væggen.
3. Du kan sikre, at Corner Flex ligger fladt på væggen, ved at folde lidt mindre end vinklen på indvendige hjørner og lidt mere end vinklet på udvendige hjørner.
4. Brug en bred spartel og påfør et tykt lag universalspartelmasse på hjørnet. Pres Corner Flex mod den våde spartelmasse. Brug Knauf hjørnerulle for bedre resultat og montage. Juster om nødvendigt for at opnå en lige linje.

5. Tør af med en spartel ved at påføre et ekstra tryk mod Corner Flex' udvendige kant. Påfør straks et meget tyndt lag universalspartelmasse og lad det tørre.
6. Påfør det sidste spartellag, lad den tørre, og slib derefter med sandpapir.

Se evt. også Knaufs spartelmanual for yderligere info om spartling.



Anvendelsesområde

Profil i forstærket kunstfiber. Sikrer stærke og lige hjørner. Er formbar i mange vinkler og grader. Kan også bruges på buer, der både går indad og udad. Bruges til både indvendige og udvendige hjørner. Ligeledes til spartling fra vinkel og ned i lige kant.

Slidsede kanter sikrer rigtig god bindingsevne, og du undgår revner i kanterne

Produktudstyr

- Klarer ujævnheder, malingrester, sammentrækning og almindelige problemer med revner.
- Fremstillet af PVC-materiale, der ikke smuldrer i løbet af den afsluttende påføring
- Monteres med almindelig spartelmasse. Der kræves ikke specialværktøj eller befæstelseselementer.
- Nem at skære til med kniv eller saks.
- Ingen revner.
- Rustbestandig.

Bemærk

- Er ikke beregnet til brug med opløsningsmidler eller opløsningsmiddelbaseret maling, der kan nedbryde klæbemidlet.
- Oprethold en minimumtemperatur på 13°C i bygningen under og efter montage.
- Opbevares tørt og frostfrit.