

Knauf Stuckprimer (pohjuste)

Yleistä

Knauf Stuckprimer on voimakkaasti imevien kipsirappausalustojen pohjusteaine. Voimakkaasti imeviä pintoja ovat esim. kevytbetoni, lekaharkko ja vanha rappaus

Käyttö

Knauf Stuckprimer ohennetaan vedellä suhteessa 1:2 - 1:5 riippuen rappausalustan imevyydestä. Stuckprimer ruiskutetaan tasaisesti alustalle tai levitetään maalaustelalla tai pensselillä. Menekki on noin 100 g/m² (laimentamaton). Levitettäessä alustan ja ympäristön lämpötilan tulee olla vähintään +5 °C.

Puhdistus

Työvälineet ja pintaroiskeet puhdistetaan vedellä välittömästi työn päätyttyä. Kovettuneet/kuivuneet roiskeet voidaan yleensä poistaa asetonilla tai vastaavalla liuotainaineella.

Jälkityöt

Pinta on valmis rapattavaksi kun Stuckprimer-pohjuste on täysin kuivunut. Kuivumisaika on 6 tuntia riippuen ilman lämpötilasta ja kosteudesta. Kosteaa pinta heikentää rappauksen tarttuvuutta alustaan.

