

SPRITZSPACHTEL PLUS

Einfach schneller fertig mit Q2 bis Q4



Perfekte Q2 bis Q4 Oberflächen – so leicht spritzen wie Farbe! Die gebrauchsfertige Spritzspachtelmasse im Eimer oder im Schlauchbeutel lässt sich mit Airless-Geräten so leicht und schnell spritzen wie Farbe und punktet durch hohes Standvermögen. Oder tragen Sie das Material einfach mit der Rolle auf. Spritzspachtel Plus können Sie auf allen üblichen Untergründen im Innenbereich verwenden.

VOLLE POWER Trockenbauer **KNAUF**



IHRE VORTEILE

- › Viel Fläche mit wenig Material
- › Leichte Flächenbearbeitung auch mit Rolle
- › Perfektes Spritzbild und Top Maschinen-Performance

GEBINDEVARIANTEN

- › 20-kg-Schlauchbeutel
- › 20-kg-Eimer




Q2 BIS Q4

Die Qualitätsstufen im Vergleich

Q2	Q3	Q4
<p>Geeignet für</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mittel und grob strukturierte Wandbekleidungen ➤ Matte, füllende und grob strukturierte Anstriche/Beschichtungen ➤ Oberputze mit Korngröße > 1 mm <p>Abzeichnungen - insbesondere bei Streiflicht - sind nicht auszuschließen.</p>	<p>Geeignet für</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Feinstrukturierte Wandbekleidungen ➤ Matte, fein strukturierte Anstriche/Beschichtungen ➤ Oberputze mit Korngröße < 1 mm <p>Abzeichnungen - insbesondere bei Streiflicht - sind nicht völlig auszuschließen.</p>	<p>Geeignet für</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Glatte oder strukturierte Wandbekleidungen mit Glanz, z.B. Metall- oder Vinyltapeten ➤ Lasuren oder Anstriche/Beschichtungen bis zu mittlerem Glanz ➤ Stuccolustro oder andere hochwertige Glätte-Techniken <p>Soweit Lichteinwirkungen (z.B. Streiflicht) das Erscheinungsbild der fertigen Oberfläche beeinflussen können, werden unerwünschte Effekte (z.B. Schattierungen, minimale Markierungen) weitgehend vermieden.</p>
<p>Für übliche optische Anforderungen an Wand und Deckenflächen</p>	<p>Für erhöhte optische Anforderungen an die gespachtelte Oberfläche</p>	<p>Für höchste optische Anforderungen</p>
<p>Herstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Qualitätsstufe (Q1) ➤ Nachspachteln (Feinspachtel) bis zum Erreichen eines stufenlosen Übergangs zur Plattenoberfläche 	<p>Herstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Qualitätsstufe (Q2) ➤ Breites Ausspachteln der Fugen sowie scharfes Abziehen der restlichen Kartonoberfläche zum Porenverschluss mit Spachtelmaterial 	<p>Herstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Qualitätsstufe (Q2) ➤ Vollflächiges überspachteln mit mind. 1 mm Schichtdicke

MASCHINELL SPACHTELN UND ZEIT GEWINNEN!

Knauf Spritzspachtel Plus lässt sich ohne Zugabe von Wasser hervorragend mit Airlessgeräten verarbeiten.



Für die Verarbeitung mit Airless-Geräten von Spritzspachtel Plus eignen sich Airless-Geräte, deren Leistung auf die Verarbeitung von pastösen Spachtelmassen ausgelegt ist (z. B. Knauf PFT Swing Airless, Graco Mark V, VII, X, Wagner HC).

