



Declaração de desempenho

No. 0500_Niveauverbinder für CD 60/27_2013-04-18

- 1.- Código de identificação único do produto: **CONECTOR EN 13964**
- 2.- Tipo, lote ou N° da série ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção (art. 11, nº. 4):
Richter conector para CD 60/27.
- 3.- Uso ou usos previstos do produto, de acordo com as normas harmonizadas indicadas na documentação técnica:
Teto interior – componente para realização da subestrutura de tetos em locais interiores.
- 4.- Nome ou marca registada e endereço do fabricante: (art. 11, nº. 5):
**Knauf GmbH España, Av. de Manoteras, 10 – edif. C – 3º, 28050 Madrid
Tel. +34 913 830 540, Fax. +34 917 661 427, E-Mail: knauf@Knauf.es**
- 6.- Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto, segundo anexo V: **Sistema 3**
- 7.- Para os produtos de construção abrangidos por uma norma harmonizada:
**TU Darmstadt, NB 0756
Tarefa realizada capacidade de carga pelo sistema 3
Emitido relatório do ensaio nº35.10 EN 10, capacidade de carga 250N e nº035.9 EN 10, capacidade de carga 400N.
Ensaio de tipo iniciais e controle da produção na fábrica por parte do fabricante.**
- 9.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo – R2F	A1	EN 13964:2004-03 + A1:2006-11
Capacidade portante	250N Não roscado	EN 13964:2004-03 + A1:2006-11
	400N Roscado	
Durabilidade	Proteção contra a corrosão classe B	EN 13964:2004-03 + A1:2006-11
Substâncias Perigosas - DS	NPD	EN 13964:2004-03 + A1:2006-11

Quando, nos termos do artigo 37.º ou do artigo 38.º, tenha sido utilizada documentação técnica específica, os requisitos a que o produto obedece: **Não relevante**

- 10.- O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.
A presente declaração de desempenho é emitida sob exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Klaus Keller
Diretor Gerente

Hugo Avalos
Diretor Técnico

Madrid, 22/03/2013