

The image shows a modern, minimalist interior space, likely a showroom or office. The ceiling is a complex, multi-layered structure with white acoustic panels and recessed lighting. The walls are large windows with black frames, offering a view of the outdoors. The floor is a light, neutral color. In the foreground, there are white, rectangular tables or counters. On the left, there is a white shelving unit with various small objects. The overall aesthetic is clean and professional.

KNAUF

**MINERALINIŲ
PRODUKTŲ PRIEŽIŪRA
IR VALYMAS**

Build on us.

Priežiūra ir valymas

Priežiūra

Išmontavimas

Visus „Knauf Ceiling Solutions“ mineralinius produktus galima išimti iš konstrukcijos ir atlikti jų valymą bei priežiūrą. Tai daroma atliekant pastato inžinerinių sistemų priežiūros darbus. Atsargiai išimkite elementus ir saugiai padėkite į tokią vietą, kur jie nebūtų pažeisti. Elementai gali būti išimami be įrankių. Mineraliniai produktai turi būti laikomi paremti arba ant plokščio pagrindo. Ant jų negalima dėti jokių kitų daiktų.

Smulkių pažeidimų taisymas

Smulkius defektus galima užtaisyti naudojant įprastą kreidą. Įpjovimus galima užtaisyti naudojant specialius dažus. Nerekomenduojamas viso elemento ar visų lubų perdengimas ar perdažymas, nes dėl to gali sumažėti akustiniu audiniu padengtų gaminių arba gaminių su mikroperforacija garso sugerties savybės ir jie gali nebeatitikti nurodytos statybinės medžiagos klasės.

Pakeitimas

Jei reikalinga pakeisti didesnio ploto elementus, rekomenduojama naudoti elementus iš gretimų patalpų, o ten montuoti naujus.

Nerekomenduojama vienoje patalpoje montuoti elementus iš skirtingų partijų ar skirtingo naudojimo laikotarpio, nes jie gali vizualiai šiek tiek skirtis.

Valymas

Bendroji informacija

„Knauf Ceiling Solutions“ mineraliniai lubų produktai gaminami su įvairiais paviršiaus apdailos variantais. Jų išorinis matomas paviršius gali būti valomas įvairiais būdais ir su skirtingomis priemonėmis. Šioje instrukcijoje nurodyti valymo būdai gali būti netinkami kai kuriems gaminiams.

Atliekant produktų priežiūrą ir valymą, visuomet reikia mūvėti švelnias baltas pirštines, kad ant paviršiaus neliktų pirštų atspaudų, kuriems valyti reikės skirti papildomo laiko.

Daugelyje standartinių konstrukcijų lubų ir sienų produktų paprastai nereikia valyti visą jų eksploatacijos laikotarpį.

Tačiau dažnai gali reikėti nuvalyti atsiradusią dėmę ar nešvarumus, kad patalpos visuomet atrodytų estetiškai. Tai nėra būtina gaminio funkcionalumui užtikrinti: produktas išlieka tinkamas naudoti visą eksploatacijos laikotarpį.

Valymo dažnumas priklauso nuo pastato šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos efektyvumo, taip pat nuo pastato naudojimo pobūdžio. Tai galima nustatyti tik po to, kai pastatas jau yra pradėtas eksploatuoti.

Atkreiptinas dėmesys, kad mechaninis valymas ar šveitimas gali turėti įtakos paviršiaus išvaizdai ir kokybei. Valant paviršius, nereikia trinti pernelyg smarkiai, kad jie nebūtų deformuoti.

Stipriai prilipantys nešvarumai (riebalai, aliejai, rūgštys ir šarmai) gali būti sunkiai nuvalomi ir turėti ilgalaikį poveikį paviršiui. Rekomenduojama atlikti valymo bandymą ant produkto pavyzdžio arba nematomoje lubų vietoje. Svarbu užtikrinti, kad būtų išvalytas didelis paviršiaus plotas, o ne tik atskiros plokštės ar nedidelės zonos.

Jei konstrukcijos yra veikiamos didelės drėgmės dėl dažno valymo arba patalpų mikroklimato sąlygų, reikėtų naudoti apsaugos nuo korozijos priemones, tinkamas konkrečiai konstrukcijai ir tvirtinimo medžiagoms.

Taip pat reikalinga naudoti papildomas priemones, jei pakabinamų lubų sistema veikiama slėgio.

Atliekant valymo darbus kai kuriais valymo būdais, gali būti reikalinga arba naudinga pritvirtinti elementus, kad jie nepakiltų (naudojant tvirtinimo spyruokles).



Sausas valymas

- Kasdien

Dulkes, nedidelius nešvarumus ar dėmes galima valyti švelniu šepečiu, švaria, sausa, balta šluoste arba siurbti įprastu dulkių siurbliu su minkštu antgaliu.



Drėgnas valymas

- Kartą per savaitę

Jei reikalingas stipresnis valymas, paviršiai gali būti valomi drėgna šluoste. Tam naudojama gerai išgręžta švelni šluostė arba kempinė. Po valymo paviršių reikia nušluostyti sausa švelnia šluoste.



Šlapias valymas

- Kartą per savaitę

Šlapias valymas turi būti atliekamas naudojant drungną vandenį (iki 40 °C), kempinę ir švelnų valiklį (kurio pH vertė 7–9). Svarbu, kad plokštės briaunos ir vidinė pusė nebūtų sušlapintos. Po valymo paviršių reikia nušluostyti sausa švelnia šluoste.



Valymas vandens srove

- Du kartus per metus

Valymas vandens srove (be garų) turi būti atliekamas laikantis šių techninių reikalavimų:

- Vandens temperatūra: maks. 40 °C
 - Darbinis slėgis: maks. 80 bar, srovės greitis: maks. 500 l/val.
 - Mažiausias atstumas iki paviršiaus: 1,0 m
- Būtina pasirūpinti, kad vanduo nepatektų į pakabinamų lubų konstrukciją. Po valymo paviršių reikia nusausinti.



Atsparumas dezinfekcinėms priemonėms

- Kasdien

Dezinfekcinių priemonių yra daug ir skirtingų, todėl visada prieš naudojant reikia išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto.

Valymo ciklai

Paviršius		Valymo būdas			
		Sausas	Drėgnas	Šlapias	Vandens srove
Dažytas	Lygus ir tekstūrinis	kasdien	kasdien	-	-
Su akustiniu audiniu	Su drėgnuoju būdu pagamintu audiniu, pvz., THERMATEX	kasdien	kasdien	-	-
	Akmens vatos plokštės, pvz., TOPIQ	kasdien	kasdien	kas savaitę	-
	THERMATEX Aquatec 19 mm	kasdien	kasdien	kas savaitę	kas savaitę
Laminuotas	Su PVC, pvz., THERMACLEAN	kasdien	kasdien	kas savaitę	-

Atsparumas dezinfekcinėms medžiagoms

Dezinfekcinės medžiagos	Danga			Pagrindas
	Dažyta	Su audiniu	Laminuota	T tipo tinktelis
A) „Biguacid S“ (veikliosios medžiagos: didecildimetilamonio chloridas, poliheksanidas)	-	geras	geras	geras
B) „Incidin Active“ (veiklioji medžiaga: peracto rūgštis)	-	geras	geras	geras
C) „Kohrsolin FF“ (veikliosios medžiagos: gliutaralis, benzil-C12-18-alkildimetilamonio chloridas)	-	geras	geras	geras
D) „Mikrozid AF“ (veikliosios medžiagos: etanolis, 1-propanolis)	geras	geras	geras	geras
E) „Desinfect Surface“ (veiklioji medžiaga: natrio hipochloritas)	-	geras	geras	geras
F) Kontrolinė (etaloninė) medžiaga: didecildimetilamonio chloridas	-	-	geras	geras
G) Kontrolinė (etaloninė) medžiaga: „Caroat“	-	geras	geras	geras
H) Kontrolinė (etaloninė) medžiaga: gliutaralis	-	geras	geras	geras
I) Kontrolinė (etaloninė) medžiaga: etanolis ir n-propanolis	geras	geras	geras	geras
J) Kontrolinė (etaloninė) medžiaga: vandenilio peroksidas	-	geras	geras	geras
Izopropanolis	-	geras	geras	netestuota
Acetonas	-	geras	-	netestuota
Formalinas	-	-	geras	netestuota
Itin grynas vanduo	-	-	geras	netestuota
Druskos rūgštis (5 %)	-	-	geras	netestuota
Natrio hidroksidas (kaustinė soda)	-	-	geras	netestuota