



INFO

Le bord inférieur des panneaux isolants situés en dessous du niveau du sol est coupé en biais et recouvert de la couche d'armature. Après séchage de l'enduit de finition, la zone en contact avec le sol doit être recouverte d'une couche de Sockel-Dicht (appliqué jusqu'à min. 50 mm au dessus du niveau du sol). Celle-ci doit se raccorder à l'étanchéité du gros-œuvre (chevauchement d'env. 50-100 mm). Après séchage, prévoir une protection mécanique sous d'une membrane à nappe. Réaliser au besoin l'étanchéité avant les travaux d'isolation.