

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY Z MĚŘENÍ EMISÍ ŠKODLIVIN

KNAUF INSULATION, spol. s r.o., Pod Dolní drahou 110, Průmyslová zóna Krupka
417 42 Krupka

10.5.2024: odtah z provozu formování, polymerace a ochlazování rohože

<i>Složka</i>	<i>Hmotnostní koncentrace [mg/m³]</i>	<i>Emisní limit [mg/m³]</i>
NO _x jako NO ₂ ^{#)}	<2	8
CO ⁺⁾	12,6	60
VOC ^{s)}	9,3	27
NH ₃ ^{s)}	27,82	50
TZL ^{s)}	1,5	15

^{#)} *Koncentrace jsou vztaženy na vlhký plyn za běžných provozních podmínek*

⁺⁾ *Koncentrace jsou vztaženy na vlhký plyn za normálních podmínek, tj. při tlaku 101,325 kPa a teplotě 0 °C.*

^{s)} *Koncentrace jsou vztaženy na suchý plyn za normálních podmínek, tj. při tlaku 101,325 kPa a teplotě 0 °C.*